



WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

für veredelte Textilien mit Sieb- und Transferdruck

Sobald Textilien veredelt sind, verlieren die Waschetiketten auf der Kleidung ihre Gültigkeit.

Mit folgenden Hinweisen haben Sie lange Freude an Ihren bedruckten Textilien:

24h

Bei frischem Druck erst nach 24 Stunden waschen



Immer auf links gewendet waschen



Maximale Temperatur von 30°C mit Feinwaschmittel im Schongang



Bleichen nicht erlaubt



Chemische Reinigung nicht erlaubt



Trocknen im Wäschetrockner nicht erlaubt



Nicht über den Aufdruck bügeln, sondern von links bügeln



Inhaber: Kurt Pokorny

KuPoTex

Ziegelofengasse 22 3434

Wilfersdorf+43(0)664

2172814